

Mes/ Tipo	Código	Fecha	Orden de Trabajo
NOVIEMBRE 2017			
LV's			
	LV247	19/11/2017	136008
	LV003	19/11/2017	135920
	LV093	01/11/2017	132945
	LV095	05/11/2017	133620
	LV203	05/11/2017	133578
	LV082	16/11/2017	135383
PB's			
	PB013	27/11/2017	137209
	PB007	26/11/2017	137088
	PB014	23/11/2017	136643
	PB004	12/11/2017	134678
	PB012	16/11/2017	135365
	PB011	10/11/2017	134312

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00136008
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUROT fecha creacion: 19/11/2017
OT fecha/hora impresion: 19/11/2017
15:49:50

Detalles del Equipo

Equipo:	LV247 HILUX TOYOTA	Descripcion:	Pick-up
Serie:	MR0FR22G900796027	Frete de Trabajo	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	19/11/2017 15
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. 51.482 KM	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISADO GENERAL

KM: 51.482 ✓

TECNICO: LUIS CARRION 19-11-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>Mantenimiento preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>- cambio de aceite de motor - cambio de filtro de aceite - cambio de filtro de aire - cambio de filtro de diesel - engrase engreras - revision en general ✓</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	<i>19-11-17 9:00 AM</i>	FINAL (fecha/hora)	<i>19-11-17 12:00 PM</i>

FIRMA

Luis Carrion G

NOMBRE

Luis Carrion G
TECNICO LIDER (CAPATAZ)*Rigoberto Rivera*
SUPERVISOR23390-OL 010
KF1012T
90915-42292Fuel Filter
Air Filter
oil Filter

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00135920
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUROT fecha creacion: 19/11/2017
OT fecha/hora impresion: 19/11/2017
7:46:09

Detalles del Equipo

Equipo:	LV003 HILUX TOYOTA	Descripcion:	Pick-up
Serie:	AHTDR22G105506570	Fronte de Trabajo:	14184 CARLOS CARRASCO TREJOS
Horometro:	206,548 00	Fecha/Hr. Requerida:	19/11/2017 07
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 213.096 KM	Grupo:	Teller:
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
		16691 JORGE SANCHEZ	AREA 22 RIGOBERTO RIVERA
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCION GENERAL

KM: 213.096

TECNICO: JORGE SANCHEZ 19-11-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:			
	Mot. de 5.000 L		
Trabajo Realizado:	Cambio de Aceite de Motor Filtro de Diesel, Aceite, y AC, y Aceite Ajuste de Bandas Inspeccion General		
Observaciones:			
HOROMETRO:	213,096	8:00	19-11-17 9:09
INICIO (fecha/hora)			FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	Jorge Sanchez	Rigoberto Rivera
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

eodiga
 909151202
 LFF1006T
 AF1012T
 KAC88T

Descripción
 Oil Filter
 Filtro de Diesel
 Air Filter
 AC Filter

Cantidad
 1
 1
 1
 1

MP

Minera Panamá

Orden de Trabajo: 132945



Original

Supervisor:

OT Padre: 00132945
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUROT fecha creacion: 01/11/2017
OT fecha/hora impresion: 01/11/2017
17:40:11

Detalles del Equipo

Equipo:	LV093 RANGER FORD	Descripcion:	Pick-up
Serie:	6FPNXXMJ2NCS77147	Fronte de Trabajo:	14259 EDUARDO CHAVARRIA
Horometro:	115.023.00	Fecha/Hr. Requerida:	01/11/2017 17
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prondad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. 115023KM	Grupo:	Teller: AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
		16690 JORGE E. TAMURA	
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREV.

LV093 115,023KM

TEC. JORGE TAMURA 01-11-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	Se procedio a realizar mantenimiento Se cambiaron los filtros de Diesel, Aceite Dir y de El aceite de motor se reemplazo Revision general Ajuste y revision de frenos
Observaciones:	Operativo
HOROMETRO:	1-11-17 1:00 Pm
INICIO (fecha/hora)	1-11-17 2:30 Pm
FINAL (fecha/hora)	

FIRMA	
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)
	SUPERVISOR

Codigo	Descripcion	Cantidad
SL7508	Filter OIL	1
GF8429	Filter K041	1
SP2094	Filter A/C	1
SA9763	Filter Air	1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00133620
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUR

OT fecha creacion: 05/11/2017
OT fecha/hora impresion: 05/11/2017
19:30:27

Detalles del Equipo

Equipo:	LV095 L CRUISER TOYOTA	Descripcion:	Pick-up
Serie:	JTEBZ29J500168346	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	237.977.00	Fecha/Hr. Requerida:	05/11/2017 19
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. 238113 KM	Grupo:	Teller:
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
		28087 LUIS CARRION	AREA 22 RIGOBERTO RIVERA
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 238113 KM

LV095 238113 KM

TECNICO: LUIS CARRION 05-11-2017

SUPERVISOR: RIGOBERTO RIVERA

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>Mantenimiento preventivo y correctivo</i>		
Trabajo Realizado:	- cambio de aceite de motor - cambio de filtro de aceite - cambio de filtro de aire - cambio de filtro de diesel - engrase en general - cambio de terminal de direccion		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	6:00PM	5-11-17	FINAL (fecha/hora)
			9:00PM 5-11-17

FIRMA	<i>Luis Carrion G</i>	
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	<i>Rigoberto Rivera</i> SUPERVISOR

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00133578
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUROT fecha creacion: 05/11/2017
OT fecha/hora impresion: 05/11/2017
16:44:35

Detalles del Equipo

Equipo:	LV203 RANGER FORD	Descripción:	Pick-up
Serie:	6FPPXXMJ2PEY69564	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	05/11/2017 16
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Grupo:	AREA 22
Sistema:		Técnico:	RIGOBERTO RIVERA
		Capataz:	
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREV.

LV203 112780 KM

TECNICO: DANIEL GARCIA




SUPERVISOR: RIGOBERTO RIVERA 05-11-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Mantenimiento prev.		
Trabajo Realizado:	Cambio de filtro y aceite de motor, filtros de aire, diesel y A/C. cambio de la bomba de power steering y correa de accesorios.		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	5/11/17 8:00 Am	FINAL (fecha/hora)	5/11/17 12:00 pm

FIRMA

NOMBRE



TECNICO LIDER (CAPATAZ)
SUPERVISOR

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00135383
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUR

OT fecha creacion: 16/11/2017
OT fecha/hora impresion: 17/11/2017
13:43:51

Detalles del Equipo

Detalles del Equipo			
Equipo:	LV082 RANGER FORD	Descripción:	Pick-up
Serie:	6FPPXXMJ2PCL66275	Fronte de Trabajo	202 Mine
Horometro:	97,436.00	Fecha/Hr	16/11/2017 11
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Requerida	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Detalle de la Orden de Trabajo			
Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV.KM:98.425	Grupo:	Teller: AREA 22
Sistema:		Tecnico: 16691 JORGE SANCHEZ	Capataz: RIGOBERTO RIVERA
Backlog:		Realizado (\$I/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCION GENERAL

KM 98.425

TECNICO: JORGE SANCHEZ 16-11-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:		Trabajo Realizado - 01	
		Act 1. 8.00 0	
Trabajo Realizado		Calup d. Acosta L. / Ray d. Acosta Acosta de Bar Impeccia Fern!	
Observaciones:			
HOROMETRO: 98,425		17-11-17	
INICIO (fecha/hora)	1:50 PM	FINAL (fecha/hora)	2:00 PM

FIRMA		
NOMBRE		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00137209
Originador: 28201 BELKIS MUNOZOT fecha creacion: 27/11/2017
OT fecha/hora impresion: 27/11/2017
19:09:39

Detalles del Equipo

Equipo:	PB013 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518601066572	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	27/11/2017 17
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Grupo:		Teller:	MINE SITE
Sistema:		Tecnico:	28072 JOSE CARLOS RAMOS	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
Backlog:					Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

743HRS

TECNICO: JOSE RAMOS 27-11-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Mantenimiento y Reparaciones	
Trabajo Realizado:	
cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aire, combustible y aceite	
Reparacion de transmisión y sincronizar	
engrase general y cambio de aceite de transmisión y diferencial	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora) 27-11-17 6:00PM	FINAL (fecha/hora) 30-11-17 1:00PM

FIRMA	<u>Daniel Benicio</u>	<u>Jose Ramos</u>
NOMBRE	<u>Gilberto Benicio</u>	<u>Jose Ramos</u>
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

codigo
FFS159
LFP5971
AF368Desarrollados
Fuel filter
oil filter
Air filterCantidad
1
1
1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00137088
Originador: 16684 GILBERTO RODRIGUEZOT fecha creacion: 26/11/2017
OT fecha/hora impresion: 26/11/2017
19:14:06

Detalles del Equipo

Equipo:	PB007 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518601053613	Frete de Trabajo:	204 Port
Horometro:	173,255 00	Fecha/Hr. Requenda:	26/11/2017 18
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Proridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Grupo:	Teller:	MINE SITE
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)


Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TECNICO: MIGUEL CORONADO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Mantenimiento preventivo.	
Trabajo Realizado:	
Se levanto el vehiculo en buros para poder realizar dicha labor. Se le cambio aceite y filtro del motor, se le cambio filtro del diesel, se le cambio filtro del aire del motor, se reviso la suspension, las correas, frenos de mano, se le ajusto las buchas.	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora) 26/11/17 6:00 PM	FINAL (fecha/hora) 26/11/17 9:00 PM

FIRMA	
NOMBRE	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)
	SUPERVISOR

Codigo
LFPS971
FES159
HF368Descripcion
OIL Ritta
Fuel filter
Air FilterCantidad
1
1
1

Original

Supervisor:

OT Padre: 00136643
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUROT fecha creacion: 23/11/2017
OT fecha/hora impresion: 23/11/2017
19:21:03

Detalles del Equipo

Equipo:	PB014 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Sene:	JTGFB518001056653	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	23/11/2017 19
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 289.160 KM	Teller:	AREA 22
Sistema:		Capataz:	
Grupo:	18262 ENMANUEL GONZALEZ		
Tecnico:			
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISADO GENERAL

KM 289.160

TECNICO: ENMANUEL GONZALEZ 23-11-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	
<i>Mantenimiento preventivo de motor, aceite, aire y agua de la Camión por haberse cumplido de lo requerido de la Camión por tenerlo y el seguro de lo requerido de la Camión y el seguro de la Camión. Se le cambio el filtro de escape de la Camión. Se le cambio el filtro de escape de la Camión.</i>	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora) 23-11-17 10:00	FINAL (fecha/hora) 24-11-17 0:30

FIRMA	<i>Enmanuel Gonzalez</i>	
NOMBRE	Enmanuel Gonzalez	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

clp Pasador

EC-533

ELECTRONIC cleaner

LFP5971

oil filter

FF5159

Fuel Filter

AF368

AIR Filter

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00134678
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUROT fecha creacion: 12/11/2017
OT fecha/hora impresion: 12/11/2017
14:37:42

Detalles del Equipo

Equipo:	PB004 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518901061284	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	60,944.00	Fecha/Hr Requerida:	12/11/2017 14
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. KM 183.905	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCION GENERAL

KM 183.905

TEC. JOSE MANUEL GUTIERREZ 12-11-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>Mantenimiento preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>combio de aceite motor, filtro de aceite motor, filtro de diesel, filtro de aire motor</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	<i>14:47 pm</i> <i>12-11-17</i>	FINAL (fecha/hora)	<i>14:28 pm</i> <i>12-11-17</i>

FIRMA

NOMBRE

Jose Manuel Gutierrez
Capataz
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Rigoberto Rivera
SUPERVISOR

Codigo.

400
90385 23002.
3C-750
90916-62452
K070532

Descripcion
24V. Cob Descado.
Siluri 24V
Bush de caucho
Brake cleaner
CORREA
CORREA

cantidad.

1
1
4
2
2.
1

Original

Supervisor:

OT Padre: 00135365
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUROT fecha creacion: 16/11/2017
OT fecha/hora impresion: 17/11/2017
13:44:32

Detalles del Equipo

Equipo:	PB012 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518101066558	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	16/11/2017 10
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 179.207 KM	Grupo:		Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	28034 RUBEN ARLET ARAUZ GUTIERREZ	Capataz:	
Realizado (SI/NO)					
Backlog:					

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

KM: 179.207

TECNICO: RUBEN ARAUZ EFECTUADO 30-10-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	mantenimiento Preventivo		
Trabajo Realizado:	Cambio de Aceite Cambio de Filtro de Aceite Cambio de Filtro de Diesel Cambio de Filtro de Aire		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	1:00 PM 16-11-17	FINAL (fecha/hora)	5:00 PM 16-11-17

FIRMA		
NOMBRE	Ruben Arauz TECNICO LIDER (CAPATAZ)	Supervisor

Codigo
KF5159
LI-P5971
AF368DESCRIPCION
Fuel filter
oil filter
Air filterCantidad
1
1

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00134312
Originador: 16700 MAYKOL SANTANA

OT fecha creacion: 10/11/2017
OT fecha/hora impresion: 10/11/2017
10:14:48

Detalles del Equipo

Equipo:	PB011 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518201066598	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	288.328.00	Fecha/Hr. Requerida:	10/11/2017 10
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV.KM.311948	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)
Backlog:				

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PB011 KM.311948

TECNICO. JOSÉ GUTIERREZ 10-11-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>En mantenimiento correctivo y preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>Revisión de aceite motor, filtro de aceite, filtro de diésel, filtro de aire, reemplazo e instalación de cilindros de freno trasero, reemplazo de embrague y tubo de escape, cambio de amortiguadores trasero, después de aceite de transmisión y diferencial.</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	10:14pm	FINAL (fecha/hora)	15:40pm
	10-11-17		11-11-17

FIRMA

José M. Gutiérrez

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Rigoberto Rivera

SUPERVISOR

Mes/ Tipo	Código	Fecha	Orden de Trabajo
DICIEMBRE 2017			
LV's			
	LV210	27/12/2017	141738
	LV105	10/12/2017	139151
	LV080	01/12/2017	137695
	LV204	06/12/2017	138520
	LV146	01/12/2017	137697
	LV254	04/12/2017	138114
PB's			
	PB015	10/12/2017	139198
	PB030	10/12/2017	139167
	PB044	07/12/2017	138650
	PB020	01/12/2017	137762
	PB025	02/12/2017	137843
	PB038	02/12/2017	137842

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00141738
Originador: 28201 BELKIS MUNOZOT fecha creacion: 27/12/2017
OT fecha/hora impresion: 28/12/2017
7:57:17

Detalles del Equipo

Equipo: LV210 ICE HACE TOYOTA	Descripcion: Pick-up
Serie: JTFJK02P800025910	Frente de Trabajo: 202 Mine
Horometro:	Fecha/Hr Requerida: 27/12/2017 00
Tipo de OT: Preventive Maintenance	Prioridad: Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANT. PREVENTIVO 164083KM	Grupo: Teller: MINE SITE
Sistema:	Capataz: RIGOBERTO RIVERA
Grupo: Técnico:	Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LV210 164083KM

TECNICO: JOSE RAMOS 27-12-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>Mantenimiento Preventivo</i>
Trabajo Realizado:	<i>Cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aire, aceite y combustible, chequeo de direccion y aceite de transmision y diferencial, engrase general</i>
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora)	<i>28-12-17 7:50AM</i>
FINAL (fecha/hora)	<i>28-12-17 9:30AM</i>

FIRMA	<i>Jose C. Ramos</i>	
NOMBRE	<i>Jose C. Ramos</i>	<i>Rigoberto Rivera</i>
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

<i>DESCRIPCION</i>	<i>codigo</i>	<i>CANT</i>
<i>CCB Oliver</i>	<i>CC 200 CH</i>	<i>1</i>
<i>oil filter</i>	<i>90915-1ZZ62</i>	<i>1</i>
<i>Fuel filter</i>	<i>MF 16262</i>	<i>1</i>
<i>Hyd filter</i>	<i>FAC 887</i>	<i>1</i>
<i>air filter</i>	<i>AF 11321</i>	<i>1</i>

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00139151
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 10/12/2017
OT fecha/hora impresion: 10/12/2017
10:18:14

Detalles del Equipo

Equipo:	LV105 RANGERS FORD	Descripcion:	Pick-up
Serie:	6FPNXXMJ2NCS77175	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	85,449.00	Fecha/Hr. Requerida:	10/12/2017 10
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 85449 KM	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LV105 85449 KM

TECNICO: JOSE RAMOS 10-12-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>Mantenimiento Preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>Cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aire, combustible, aceite de caja de cambios, aceite de transmision, ajuste de freno y chequeo general</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	10-12-17	10:00AM	FINAL (fecha/hora)
			10-12-17 11:30AM

FIRMA	<i>Jose Ramos</i>	
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	<i>R. Rivera</i> SUPERVISOR

Descripción

codigo

cant

FUEL FILTER

SF 8429

1

AIR FILTER

SA 9763

1

A/C FILTER

SP 2094

1

POTENTIOMETER

52008

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00137695
Originador: 28201 BELKIS MUNOZOT fecha creacion: 01/12/2017
OT fecha/hora impresion: 01/12/2017
13:35:33

Detalles del Equipo

Equipo:	LV080 RANGER FORD	Descripcion:	Pick-up
Serie:	6FPPXXMJ2PCL66276	Fronte de Trabajo:	14489 MIGUEL A. JAEN H
Horometro:	84,762.00	Fecha/Hr. Requerida:	01/12/2017 11
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANT. PREVENTIVO 85090KM	Grupo:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	14396 JOSE H. GUTIERREZ S.
		Teller:	RIGOBERTO RIVERA
		Capataz:	
			Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANT. PREVENTIVO

85090KM

TECNICO. JOSE GUTIERREZ 1-12-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>Mantenimiento preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>Cambio de aceite motor, filtro de aceite, filtro de diesel, filtro de aire, AF, chequeo de aceite de diferencial, transmisión, trampa, ajuste de frenos traseros</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	<i>13:40 pm</i>	FINAL (fecha/hora)	<i>15:20 pm</i>

FIRMA	<i>Jose H. Gutierrez</i>	
NOMBRE		<i>Rigoberto Rivera</i>
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

codigo	Descripcion	cantidad
SL7508	OIL Filter	1
SF8429	Fuel Filter	1
SP9763	Air Filter	1
SA 20921	A/C Filter	1

Original

Supervisor: 16684 GILBERTO RODRIGUEZ

OT Padre: 00138520
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 06/12/2017
OT fecha/hora impresion: 06/12/2017
16:53:41

Detalles del Equipo

Equipo:	LV204 RANGER FORD	Descripcion:	Pick-up
Serie:	6FPPXXMJ2PEY69565	Frete de Trabajo:	14281 ERIC DELL
Horometro:	55,250.00	Fecha/Hr. Requerida:	06/12/2017 16
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Priondad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 55250KM	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	GILBERTO RODRIGUEZ
				Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREV

LV204 55250KM

TECNICO: JOSE GUTIERREZ 06-12-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable	<i>Mantenimiento preventivo</i>		
Trabajo Realizado	<i>cambio de aceite motor, filtro de diesel, filtro de aire y A/c, ajuste de bandas de freno, chequeo de aceite de diferencial, tranfer y Transmision</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	<i>15:50 pm</i>	FINAL (fecha/hora)	<i>17:30 pm</i>

6-12-17

FIRMA

NOMBRE

Jose Gutierrez
Argelia
TECNICO LIDER (CAPATAZ)*Gilberto Rodriguez*
SUPERVISOR

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00137697
Originador: 28201 BFL KIS MUNOZOT fecha creacion: 01/12/2017
OT fecha/hora impresion: 01/12/2017
13:36:48

Detalles del Equipo

Equipo:	LV146 RANGERS FORD	Descripcion:	Pick-up
Serie:	6FPNXXMJ2NCS76801	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	01/12/2017 11
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANT. PREVENTIVO 114997KM	Grupo:	Teller:
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
			AREA 22
			RIGOBERTO RIVERA
			Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANT. PREVENTIVO

114997KM

TECNICO JOSE RAMOS 1-12-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>Mantenimiento Preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>Cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aire, combustible y aceite de chequeo de niveles de aceite de transmision y diferencial, cambio de amortiguadores, el todo engrasado y ajuste de banda de freno</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	1-12-2017	8:00 AM	FINAL (fecha/hora) 1-12-2017 2:00 PM

FIRMA	<i>Jose Ramos</i>	
NOMBRE	<i>Gilberto Rivera</i> TECNICO LIDER (CAPATAZ)	<i>Rigoberto Rivera</i> SUPERVISOR

Codigo	Descripcion	Cantidad
SL 7508	OIL Filter	1
SL 8429	cool Filter	1
SA 2694	Air Filter	1
SP 9763	Air Filter	1
3918080	Amortiguador Delantero	2

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00138114
Originador: 28201 BELKIS MUNOZOT fecha creacion: 04/12/2017
OT fecha/hora impresion: 04/12/2017
14:48:39

Detalles del Equipo

Equipo:	LV254 HILUX TOYOTA	Descripcion:	Pick-up
Serie:	MR0FR22G300795682	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	110,789 00	Fecha/Hr. Requenda:	04/12/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANT. PREVENTIVO 116823KM	Grupo:	Taller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
Backlog:				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANT. PREVENTIVO
116823KM
TECNICO: JOSE GUTIERREZ
4-12-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Mantenimiento preventivo		
Trabajo Realizado:	Cambio de aceite motor, filtro de aceite motor, filtro de diesel, filtro de aire motor, 4k. Cambio de aceite de diferencial, eloytina. Chequeo de aceite de transmision, frenos y diferencial trasero, ajuste de bandas de freno trasera.		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	14:50 pm	FINAL (fecha/hora)	16:20 pm
	4-12-17		4-12-17

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00139198
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 10/12/2017
OT fecha/hora impresion: 10/12/2017
15:07:12

Detalles del Equipo

Equipo:	PB015 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518X01067627	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	207,461.00	Fecha/Hr. Requenda:	10/12/2017 15
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 207.461KM	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente



MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCION GENERAL

PB015 207,461KM

TEC DANIEL GARCIA 09-12-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable			
Mantenimiento prev. e inspección general.			
Trabajo Realizado			
Cambio de Aceite y filtro de motor, DIESEL y AIRE.			
Cambio de retenedora de diferencial trasero.			
inspección de sist. de dirección, suspensión, correas, luces,			
Ajuste de frenos.			
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	10/12/17 10:00 AM	FINAL (fecha/hora)	10/12/17 3:00 pm

FIRMA		
NOMBRE		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Descripción	Código	Cant
LEP 597H	Oil Filter	1
LF 100TT	Fuel Filter	1
EF 36B	AIR Filter	1
90311-36530	Ser/Oil	1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00139167
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 10/12/2017
OT fecha/hora impresion: 10/12/2017
13:17:28

Detalles del Equipo

Equipo:	PB030 THOMAS INTERNATIONAL	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	1HVBBAA41H344009	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	330 00	Fecha/Hr. Requerida:	10/12/2017 13
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. 330 HRS	Grupo:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz: RIGOBERTO RIVERA
			Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PB030 330 HRS

TEC JUAN FUENTES/ LUIS ARROYO 10/12/17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado: SE CAMBIO FILTRO Y ACEITE DE MOTOR SE CAMBIO FILTRO DE DIESEL SE CAMBIO FILTRO DE AIRE DE MOTOR. SE REVISO NUEVOS DE FLUIDOS DE TRANSMISION Y PU DIFERENCIAL TRASERO. SE REVISO BANDAS DE ANTERAS Y TRASERAS.	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora) 1:17pm 10/12/17	FINAL (fecha/hora) 3:00pm 10/12/17

FIRMA	JUAN C. FUENTES	Luis Arroyo
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Original

Supervisor: 17648 HERMANUS ERASMUS

OT Padre: 00138650
Originador: 14496 NATIVIDAD SANJUR

OT fecha creacion: 07/12/2017
OT fecha/hora impresion: 07/12/2017
13:41:42

Detalles del Equipo

Equipo:	PB044 BLUE BIRD INTERNATIONAL	Descripción:	Passenger Bus
Serie:	1HVBBAA NBWH644661	Frente de Trabajo	202 Mine
Horometro:	14,662.00	Fecha/Hr. Requenda:	07/12/2017 13
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado	MANTENIMIENTO PREV 14.662 HRS	Grupo:		Teller:	AREA 22
Sistema		Tecnico:	16695 JUAN CARLOS FUENTES	Capataz:	HERMANUS ERASMUS
Backlog:			<u>Realizado (SI/NO)</u>		

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCION GENERAL

HRS: 14,662

TECNICOS: JUAN FUENTES- DANIEL VEGA

SUPERVISOR: EDUARDO REAÑO 07-12-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable		Trabajo Realizado	
Trabajo Realizado		SE LE CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO DE DIESEL Y TAMBIEN FILTRO DE COOLANT. SE REVISO ESTADO DE BANDAS DE FRENO DELANTERAS Y TRASERAS. NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL TRASERO.	
Observaciones			
HOROMETRO :			
INICIO (fecha/hora)	1:41 pm 7/12/17	FINAL (fecha/hora)	3:00 pm 7/12/17

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Original

Supervisor:

OT Padre: 00137762
Originador: 28201 BELKIS MUNOZOT fecha creacion: 01/12/2017
OT fecha/hora impresion: 02/12/2017
7:01:10

Detalles del Equipo

Equipo:	PB020 THOMAS INTERNATIONAL	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	928193	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	108.00	Fecha/Hr. Requenda:	01/12/2017 20
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANT. PREVENTIVO E INSP.	Grupo:	Teiler:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	
		18261 ELIAS ORTEGA		
Backlog:				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANT. PREVENTIVO E INSP.

108HRS

TECNICO: ELIAS ORTEGA 1-12-17
LUIS ARROYO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Mantenimiento preventivo	
Trabajo Realizado:	
se le cambio el aceite del motor y se le colocó dos filtro del aire, aceite y de diesel se engrasó y se benefició los ejes de transmisión y diferencial.	
Observaciones:	
Equipo Operativo	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora) 01-12-17 / 7:00pm	FINAL (fecha/hora) 01-12-17 / 8:30pm

FIRMA	Luis Arroyo	
NOMBRE		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Descripcion	codigo	cant
FILTRO D Diesel	FF 5269	1
FILTRO D Aceite	LF 3883	1
FILTRO D AIRE	GF 979	1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00137843
Originador: 16684 GILBERTO RODRIGUEZOT fecha creacion: 02/12/2017
OT fecha/hora impresion: 02/12/2017
10:53:17

Detalles del Equipo

Equipo	PB025 380 INTERNATIONAL	Descripcion	Passenger Bus
Serie	1HVBBAA03H563973	Frete de Trabajo	202 Mine
Horometro	130.00	Fecha/Hr. Requerida	02/12/2017 10
Tipo de OT	PM proposal JDE	Prioridad	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. HRO: 130	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente


MANTENIMIENTO PREV. E INSPECCIÓN

PB025 HRO: 130

TECs: DANIEL VEGA / RICAUTER ALVARADO 02-12-17

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:			
	Cambio de Aceite		
Trabajo Realizado:	se cambio el Aceite de motor, cambio de filtro de Aceite Cambio de Filtro de Aire Cambio de filtro de Aceite Ajuste de Bandas y Engrose		
Observaciones:	Veiculo Operativo		
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	2-12-17 10:14	FINAL (fecha/hora)	2-12-17 - 11:30

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	 SUPERVISOR

Descripción
Bosch CEVEXcodigo
210121-1Xc-201
1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00137842
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 02/12/2017
OT fecha/hora impresion: 02/12/2017
10:49:27

Detalles del Equipo

Equipo:	PB038 THOMAS INTERNATIONAL	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	1HVBBABN4TH383734	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	1,252.00	Fecha/Hr. Requenda:	02/12/2017 10
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANT. PREV E INSPECCION 1252H	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIÓN

PB038 1252HRS.

TEC LUIS ARROYO/ JUAN FUENTES

EFECTUADO: 02-12-2017

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	
SE CAMBIO FILTRO Y ACEITE DE MOTOR	
Y SE CAMBIO FILTRO DE VALVE DE MOTOR	
SE CAMBIO FILTRO DE DIESEL - SE REVISÓ	
BANDAS TRASERAS Y DELANTERAS.	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora) 10:49 AM 2/12/17	FINAL (fecha/hora) 5:00 PM 2/12/17

FIRMA	JUAN C. Fuentes	Luis Arroyo
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Descripción
Backlogcodigo
3824003cant
1

Mes/ Tipo	Código	Fecha	Orden de Trabajo
ENERO 2018			
LV's			
	LV157	04/01/2018	142668
	LV208	04/01/2018	142682
	LV234	06/01/2018	142835
	LV064	06/01/2018	142869
	LV084	18/01/2018	144683
	LV277	02/01/2018	142347
PB's			
	PB018	02/01/2018	142345
	PB007	06/01/2018	142867
	PB011	02/01/2018	142351
	PB008	28/01/2018	145912
	PB028	25/01/2018	145238
	PB044	14/01/2018	144114

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00142668

Originador: 28202 ARGELINA TOURINO

OT fecha creacion: 04/01/2018

OT fecha/hora impresion: 04/01/2018
15:11:11

Detalles del Equipo

Equipo:	LV157 RANGERS FORD	Descripción:	Pick-up
Serie:	6FPNXMJ2NCS76845	Frente de Trabajo	11729 JOSE DEAGO
Horometro:	186,270.00	Fecha/Hr	Requerida: 04/01/2018 15
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 186270 KM	Grupo:		Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	28077 RUBEN ARAUZ	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
Backlog:				Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-INSPECCION GENERAL

KM: 186270

TECNICO: RUBÉN ARAÚZ 04-01-18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:		mantenimiento Preventivo	
Trabajo Realizado:		Cambio de Aceite Cambio de Filtro de aceite y Diesel cambio de Filtro de Aire de motor y de cabina Cambio de Plato de suspensión Inferior Izquierdo cambio de terminales de la Barra estabilizadora cambio de Bujas y tacos Cambio de Cilindros de Frenos traseros y Chugue	
Observaciones:			
HOROMETRO			
INICIO (fecha/hora)	04-01-18 3:00 Pm	FINAL (fecha/hora)	05-01-18 7:35 Am

FIRMA		
NOMBRE	Ruben Araúz TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Description	advice	CAUSE
Juags D Bunkas	8C32-2648 B	1
OIL FILTER	SL 7508	1
Fuel Filter	SF 8429	1
AIR FILTER	SA 9763	1
Wk Filter	SP 2094	1
Alindro & Trejos	AB-3/ 2261-AA	
CAR B Cleaner	CC 300 CH	1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00142682
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 04/01/2018
OT fecha/hora impresion: 04/01/2018
15:47:42

Detalles del Equipo

Equipo	LV208 ICE HACE TOYOTA	Descripcion	Pick-up
Serie	JTFJK02P400025919	Frente de Trabajo	202 Mine
Horometro	322.539.00	Fecha/Hr Requenda	04/01/2018 15
Tipo de OT	PM proposal JDE	Prondad	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. KM.322539	Grupo	Teller:
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
		28087 LUIS CARRION	AREA 22 RIGOBERTO RIVERA
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

KM. 322539

TECNICO: LUIS CARRION 04-01-18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>mantenimiento preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>se le dio el mantenimiento al vehículo cambiando el aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire y filtro de agua, engrasando en general, chugues en general y ajuste de freno.</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	4-1-18	10:00 AM	FINAL (fecha/hora)
			4-1-18 12:00 PM

FIRMA	<i>Luis P. Carrion G</i>	
NOMBRE	<i>APJ</i>	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Descripción	Código	CANT
OIL FILTER	90915-YZZD3	1
FUEL FILTER	LEFF 1006T	1
AIR FILTER	AF 1132T	1

OT fecha creacion: 06/01/2018
OT fecha/hora impresion: 06/01/2018
13:49:03

Description	colligo	CRDT
Foot Fitter	ME006066	1
OR Fitter	MD069782	1
air Fitter	28113-5H000	1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00142869
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 06/01/2018
OT fecha/hora impresion: 06/01/2018
16:55:24

Detalles del Equipo

Equipo:	LV064 RANGER FORD	Descripcion:	Pick-up
Serie:	6FPXXMJ2PCL66291	Frente de Trabajo:	14477 MARTIN ALBERTO CLARK
Horometro:	156.948 00	Fecha/Hr. Requenda:	06/01/2018 15
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV 89625KM	Grupo:	Teller:
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
		16692 JOSE M GUTIERREZ	AREA 22 RIGOBERTO RIVERA
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LV064 89625KM

TECs JOSE RAMOS / JOSE GUTIERREZ 06-01-18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Mantenimiento Preventivo		
Trabajo Realizado:	cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aire diesel y aceite de lubricacion general, cambio de link estabilizador y plato de suspension superior del lado izquierdo		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	6-1-18 2:00 PM	FINAL (fecha/hora)	6-1-18 4:00 PM

FIRMA	<i>Jose Ramos</i>	<i>Jose Gutierrez</i>
NOMBRE	<i>Jose Ramos</i>	<i>Jose Gutierrez</i>
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Descripcion	codigo	Cant
Oil Filter	DL7508	1
Fuel Filter	SF 8429	1
Air Filter	SA 9763	1
A/C Filter	SP 2094	1
Link Stabilizer	UC7C3T170	1
Kit U-Trac	SS-8905-X	1
Plato D susp LH superior	UC3C-34 250	1

Original

Supervisor:

OT Padre: 00144683

Originador: 28202 ARGELINA TOURINO

OT fecha creacion: 18/01/2018

OT fecha/hora impresion: 18/01/2018
9:27:15

Detalles del Equipo

Equipo:	LV084 RANGER FORD	Descripcion:	Pick-up
Serie:	6FPPXXMJ2PCL66252	Frete de Trabajo	14227 DAPHNE BOSQUEZ
Horometro:	118,019.00	Fecha/Hr. Requerida:	18/01/2018 09
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado Sistema	MANTENIMIENTO PREV 118019KM	Grupo: Tecnico:	28030 IRVING AGUILAR	Teller: Capataz:	AREA 22
Backlog:		<u>Realizado (SI/NO)</u>			

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMENTO PREVENTIVO

LV084 118019KM

TEC. IRVING AGUILAR 18/01/2018

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable		Trabajo Realizado	
mantenimiento preventivo			
Trabajo Realizado			
Cambio de aceite y FILTROS de diesel y aceite			
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	18-1-18/9:00 AM	FINAL (fecha/hora)	18-1-18/11:00 AM

FIRMA		
NOMBRE	 TÉCNICO LÍDER (CAPATAZ)	 SUPERVISOR

descripción	código	QTY
Filtro aceite	SL 7508	1
Filtro diesel	23390-04016	1
Filtro de aire	9763	1
Filtro de A/C	SP2094	1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00142347
Originador: 18263 MIGUEL CORONADOOT fecha creacion: 02/01/2018
OT fecha/hora impresion: 02/01/2018
13:54:18

Detalles del Equipo

Equipo:	LV277 Land Cruiser Toyota	Descripcion:	Pick-up
Serie:	JTERB71J200086926	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	36.355 00	Fecha/Hr. Requerida:	02/01/2018 13
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. KM 36355	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREV.

LV277 KM 36355

TECNICO: LUIS CARRION 01/01/18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>mantenimiento preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>se le dio el mantenimiento preventivo al vehículo, cambio de aceite, filtro de aceite y filtro de aire</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	<i>2-1-18 10:00AM</i>	FINAL (fecha/hora)	<i>2-1-18 12:00PM</i>

FIRMA

Luis Carrion C

NOMBRE

Luis Carrion C
TECNICO LIDER (CAPATAZ)*Rigoberto Rivera*
SUPERVISOR*B7144 Filtro de Diesel ①*

ED

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00142345
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 02/01/2018
OT fecha/hora impresion: 02/01/2018
13:50:00

Detalles del Equipo

Equipo:	PB018 THOMAS INTERNATIONAL	Descripción:	Passenger Bus
Serie:	1HVBBNDN3LH288738	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	2,241.00	Fecha/Hr. Requerida:	02/01/2018 13
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Proridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANT. PREVENTIVO 2241HRS	Grupo	Teller:	AREA 22
Sistema:		Tecnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
		28086 DANIEL VEGA		
Backlog:				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente


MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PB018 2241HRS

TÉCNICOS: DANIEL VEGA 01/01/18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable	
Mantenimiento Preventivo	
Trabajo Realizado: Se cambio el Aceite del motor Cambio del filtro de Aceite, DRESD	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	 SUPERVISOR

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00142867
Origenador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 06/01/2018
OT fecha/hora impresion: 06/01/2018
16:44:04

Detalles del Equipo

Equipo:	PB007 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518601053613	Fronte de Trabajo:	204 Port
Horometro:	182,262 00	Fecha/Hr. Requerida:	06/01/2018 16
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Grupo:	Teller:
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
		28092 FREDIREX CEDEÑO	MINE SITE RIGOBERTO RIVERA
Backlog:		Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente


MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PB007 182262KM

TECNICO: FREDIREX CEDEÑO 06-01-18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	
Mantenimiento preventivo cambio de aceite y filtro de motores, cambio el filtro de Diesel, filtro air motor, bushing de machete de direccion, cambio de tornillos internos y externos de direccion, cambio de lares de puma, engrase de direccion y eje de mando	
Observaciones:	
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora) 7/1/18 7:00AM	FINAL (fecha/hora) 7/1/18 2:30PM

FIRMA	
NOMBRE	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ) SUPERVISOR

Descripcion	codigo	cant
Oil Filter	LFD 5971	1
Fuel Filter	LEF 10011	1
Air Filter	AF 36B	1
BUSH	45655-36010	2
TERMINO CABLES	45047 39165	2
KIT D Tires	D2148 EV	1

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00142351
Originador: 28202 ARGELINA TOURINOOT fecha creacion: 02/01/2018
OT fecha/hora impresion: 02/01/2018
14:09:53

Detalles del Equipo

Equipo:	PB011 COASTER TOYOTA	Descripción:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518201066596	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	336,348.00	Fecha/Hr. Requenda:	02/01/2018 13
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO PREV. 336348KM	Grupo:	Teller:	AREA 22
Sistema:		Técnico:	Capataz:	RIGOBERTO RIVERA
				Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ENGRASE GENERAL

PB011 336348KM

TECNICO: LUIS CARRION 02/01/18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>mantenimiento preventivo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>se le dio el mantenimiento al vehiculo cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de diesel y aire, revision en general, y engrase ajuste de ruedas</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora)	<i>2-1-18 1:00PM</i>	FINAL (fecha/hora)	<i>2-1-18 5:00PM</i>

FIRMA	<i>Luis Carrion G</i>	
NOMBRE	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

AF 368 Filtro de Aire ①
LFP 597H Filtro de Aceite ①
LFF 1001T Filtro de Diesel ①

Original

Supervisor: 28091 RIGOBERTO RIVERA

OT Padre: 00145912
Originador: 28201 BELKIS MUNOZOT fecha creacion: 28/01/2018
OT fecha/hora impresion: 28/01/2018
17:50:48

Detalles del Equipo

Equipo:	PB008 COASTER TOYOTA	Descripcion:	Passenger Bus
Serie:	JTGFB518601052896	Frete de Trabajo:	204 Port
Horometro:	271.728.00	Fecha/Hr. Requenda:	28/01/2018 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANT PREVENTIVO 278374KM	Grupo Tecnico:	28034 RUBEN ARLET ARAUZ GUTIERREZ	Teller Capataz:	AREA 22 RIGOBERTO RIVERA
Sistema:					
Backlog:					Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente


MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PB008 278374KM

TECNICO: RUBEN ARAUZ 28-1-18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	mantenimiento preventivo y correctivo		
Trabajo Realizado:	Cambio de aceite y Filtro cambio de Filtro de Aire y Diesel Cambio de Balanera de Cartera		
Observaciones:			
HOROMETRO:			
INICIO (fecha/hora):	28-01-2018	FINAL (fecha/hora):	

FIRMA		
NOMBRE	Ruben Arauz	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

DESCRIPCION	CODIGO	CANT
OIL FILTER	LPF 5971	1
FUEL FILTER	LFF 1001T	1
AIR FILTER	AF 368	1
BEARING BALL JOINT	90363-1507	1

Original

Supervisor:

OT Padre: 00144114
Originador: 28201 BELKIS MUNOZOT fecha creacion: 14/01/2018
OT fecha/hora impresion: 14/01/2018
15:31:33

Detalles del Equipo

Equipo	PB044 BLUE BIRD INTERNATIONAL	Descripcion	Passenger Bus
Serie	1HVBBAAANBWH644661	Frente de Trabajo	202 Mine
Horometro	14.675.00	Fecha/Hr Requenda	14/01/2018 00
Tipo de OT	Preventive Maintenance	Prondad	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado	MANT PREVENTIVO 146675HRS	Grupo	Teller	AREA 22
Sistema		Tecnico	Capataz	
		28088 LUIS CARLOS ARROYO		
Backlog:				
Realizado (SI/NO)				



Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente
MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCION

PB044 146675HRS

TECNICOS LUIS ARROYO // DANIEL VEGA 14-1-18

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Mantenimiento Preventivo	
Trabajo Realizado	
se le cambio el aceite y se le remplazo dos filtro de diesel aceite aire y agua y se le realiza una general inspeccion general	
Observaciones:	
Equipo Operativo	
HOROMETRO	
INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	<u>Luis A. Arroyo</u>	<u>Daniel Vega</u>
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR